

AVIS DE SÉCURITÉ

Osprey Child Safety Products, LLC annonce son programme Inspection et remplacement ou utilisation pour les porte-bébés Poco AG^{MC}, Poco AG^{MC} Plus et Poco AG^{MC} Premium

OSPREY RAPPELLE DES PORTE-BÉBÉS À CAUSE D'UN RISQUE DE CHUTE

Risque : Boucle du harnais possiblement défectueuse

Produits à inspecter : Porte-bébés Poco AG^{MC}, Poco AG^{MC} Plus et Poco AG^{MC} Premium vendus de janvier 2016 à mai 2016.

Solution : Les propriétaires d'un porte-bébé Poco AG doivent cesser l'utilisation du produit jusqu'à ce qu'il ait été inspecté et été trouvé exempt de défaut de fabrication ou retourné pour un remplacement.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSPECTION.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre équipe de soutien à la sécurité Poco, au :

1-800-465-9637

Lundi-vendredi | 8 h - 17 h HE

pocosupportcanada@insport.ca

Ce programme d'inspection et de remplacement est réalisé en collaboration avec Santé Canada.

Affichage de 120 jours, à compter du 26 mai 2016